Mapa de defectos



El mapa de defectos, la última e innovadora funcionalidad de kapture.io, representa los defectos detectados en un **mapa de calor** del producto

Los datos se actualizan automáticamente en un **mapa de calor**, mostrando en tiempo real los defectos y facilitando la inmediatez en la toma de decisiones.

El **mapa de calor**, junto al sistema de alarmas personalizable, es clave para resolver rápidamente problemas detectados en producción y, en consecuencia, disminuir los costes de no-calidad y mejorar la eficiencia de los procesos de manufactura.

Principales funcionalidades

El mapa de calor es una solución innovadora y con gran impacto para aquellas industrias interesadas en controlar la calidad y reducir los costes de los defectos cosméticos.

PRUÉBALO GRATIS

· **PRECISIÓN**
Configuración de la cuadrícula según el nivel de precisión requerido para obtener datos e informes accionables.

· **PERSONALIZACIÓN**
Clasificación sobre la imagen del producto de los defectos a reportar, así como de su gravedad.

· **PUNTUACIÓN**
Asignación del nivel de gravedad de cada defecto según su importancia y criticidad del producto.

· **ALARMAS Y NOTIFICACIONES**
Identificación rápida de problemas y defectos potenciales para poder limitar su impacto económico.



Introduce datos fácilmente

INTRODUCCIÓN MANUAL

Fácilmente selecciona el tipo de defecto, asígnale un nivel de gravedad y posicionándolo en la imagen del producto.



INTRODUCCIÓN AUTOMÁTICA

Recoge los datos de los defectos automáticamente de las máquinas de control de calidad, incluyendo escáners y cámaras de visión.



Análisis de datos

Los datos se representan en un **mapa de calor**, facilitando la visualización de os defectos más costosos y la toma de decisiones rápida. Para completar el análisis, el **mapa de calor** se complementa con otros gráficos como Pareto o gráficos de tendencia.



Contacto:
Clara Viladomiu
clara.viladomiu@tecnomatrix.net
Tel: 93 843 64 30
www.kapture.io

tecnomatrix
Especialistas en útiles de control